

آموزش مکانیک خودرو تایم گیری چرخ دنده میل لنگ و میل سوپاپ موتور با علامت و بدون علامت

اگر در موتور 4 سیلندر با ترتیب احتراق 1342 پیستون شماره یک در مرحله احتراق در نقطه مرگ بالا باشد ، سوپاپ های سیلندر شماره 4 در حالت قیچی هستند.

تایم گیری چرخ دنده میل لنگ و میل سوپاپ موتور بی علامت :

- 1- ابتدا پیستون یک و قرینه آن (4) را در نقطه مرگ بالا قرار می دهیم.
- 2- سوپاپ های سیلندر یک و یا سیلندر 4 را به حالت قیچی در می آوریم.
- 3- تسمه یا زنجیر تایم و چرخدنده ها را به یکدیگر متصل می کنیم.

تایم گیری چرخ دنده میل لنگ و میل سوپاپ موتور با علامت :

- 1- علامت روی چرخ دنده میل لنگ را روبروی نشانه آن روی پوسته موتور قرار می دهیم.
- 2- علامت روی چرخ دنده میل سوپاپ را روبروی شاخص آن روی پوسته موتور قرار می دهیم.
- 3- تسمه یا زنجیر تایم و چرخدنده ها را به یکدیگر متصل می کنیم.