



ایراد ها و راه حل ها

- ۱- خودرو نوسانات گاز دارد
- ۲- خودرو هنگام گاز خوردن خفه میکند
- ۳- خودرو مصرفش بالا رفته است
- ۴- خودرو دود سیاه میدهد
- ۵- خودرو شتاب ندارد

راه حل ها

شناسه (IC 95160) یا 95080

- ۱- برنامه (TNM) را باز میکنیم و روی گزینه (SELECT) کلیک کرده و شماره آی سی و مارک را انتخاب میکنیم (95160)
- ۲- برای خواندن آی سی روی (READ) کلیک کرده و (OK) میکنیم
- ۳- (LOAD) را انتخاب کرده و فایل بوش زانتیا را انتخاب میکنیم
- ۴- سپس (PROG) را کلیک و بعد از تایید آنرا (VERIFY) میکنیم

