



راهنمای تعمیرات سیستم گازسوز BRC

فهرست

۱- راهنمای عیب یابی

۲- مقادیر و محدوده های استاندارد پارامترهایی که با نرم افزار کامپیووتری نمایش داده می شود.

۳- بررسی و تست قطعات

۴- معایب و راه حلها

۵- کدهای خطأ و مراحل عیب یابی

۱. راهنمای عیب یابی

در جدول زیر پارامترهای نمایش داده شده توسط برنامه‌ی Sequent و شرح آنها نشان داده شده است.

واحد اندازه گیری	مشخصات فیزیکی	توضیحات	پارامترها
	این پارامتر حالت سوخت انتخابی که خودرو در حالت گاز یا بنزین است و یا خودرو در حالت انتظار تعویض نوع سوخت می باشد را نشان می دهد	حالت سوخت	SupplyST
mbar	فشار مطلق گاز در داخل ریل اثرکتورهای گاز را نشان می دهد	P1	P1
mbar	این پارامتر فشار مطلق منیفولد هوای ورودی را نشان می دهد.	فشار مطلق منیفولد	P.Man - Map
°C	این پارامتر دمای گاز را که از طریق سنسور نصب شده روی ریل اثرکتورهای گاز اندازه گیری می شود را نشان می دهد.	دمای گاز	GAS Temperature
mv	سیگنال مربوط به این پارامتر از طریق سنسور نصب شده روی رگلاتور به ECU گاز می رسد.	میزان گاز موجود مخزن	GAS Level
%	سیگنال مربوط به سنسور دریچه ی گاز	سنسور وضعیت دریچه ی گاز	T.P.S
mv	سیگنال سنسور اکسیژن شماره ۱	سنسور اکسیژن شماره ۱ (کاتالیست اولیه ۱)	Lambda Pre Cat 1
mv	سیگنال سنسور اکسیژن شماره ۲	سنسور اکسیژن شماره ۲ (کاتالیست اولیه ۲)	Lambda Pre Cat 2
RPM	دور موتور	دورمотор	RPM
%	نسبت بین زمان محاسبه شده اثرکتورها توسط ECU بنزین و سیکل موتور	نسبت زمان پاشش اثرکتورهای بنزین	D.C.Inj.Petrol
%	نسبت بین زمان محاسبه شده اثرکتورها توسط ECU گاز و سیکل موتور	نسبت زمان پاشش اثرکتورهای گاز	D.C.Inj.Gas
ms	زمان پاشش محاسبه شده توسط ECU بنزین	زمان پاشش اثرکتورهای بنزین	T . on Petrol
ms	زمان پاشش محاسبه شده گاز	زمان پاشش اثرکتورهای گاز	T . on Gas
	جریان تامین گاز برای موتور محاسبه شده توسط ECU گاز	جریان مرجع(جریان گاز)	Flow
°C	دمای آب موتور توسط سنسوری که روی رگلاتور گاز نصب شده نشان داده می شود	دمای آب موتور	Water temperature
mv	سیگنال سنسور اکسیژن	سنسور اکسیژن	Lambda Postal cat
%	نسبت پاشش مرجع	نسبت پاشش مرجع	D.c.Ref
%	اصلاح لحظه ای در زمان پاشش	اصلاح لحظه ای	Error%
mbar	این پارامتر تفاضل بین فشار گاز داخل ریل و فشار منیفولد را نشان می دهد	فشار تفاضلی(بین ۱ و map)	Delta P

۲. محدوده‌ی مقادیر نشان داده شده توسط نرم افزار کامپیووتر

در این جدول می‌توانید محدوده‌ی حداقل و حداکثر پارامترهای نشان داده شده توسط برنامه‌ی Sequent را ملاحظه نمایید. این جدول جهت عیب‌یابی بسیار مفید خواهد بود.

واحد اندازه‌گیری	مقادیر نمونه	مقدار حداقل	مقدار حداقل	پارامتر
mbar	در دور آرام 1800 تا 2000 در حالت حلقه باز (OL)	3000	600	Pi pressure
mbar	در دور آرام 300 الی 450 در حالت حلقه باز (OL)	1000	200	Map manifold pressure
°C	از 10 تا 90	80-90	دما محیط	Gas temperature
mv	مقدار این پارامتر بر اساس میزان گاز داخل مخزن تغییر می‌کند	1200	20	Gas level
%	مقدار این پارامتر نسبت به باز شدن دریچه‌ی گاز افزایش پیدا می‌کند	100	0	T.P.S
RPM	نسبت به شرایط خودرو متغیر است	7000	0	RPM
%	در حالت باز (OL=>100)	100	0	Duty cycle petrol injectors
%	در حالت باز (OL=>100)	100	0	Duty cycle gas injectors
ms	نسبت به شرایط خودرو متغیر است	200	0	Petrol injection time
ms	در دور آرام بیشتر از سه میلی ثانیه	200	0	Gas injection time
°C	نسبت به شرایط خودرو از دمای محیط تا 100°C	90-100	دما محیط	Engine water temperature
mbar	در دور آرام 1450 تا 1550 در حالت حلقه باز (OL)	2500	1000	Delta pressure (P1-MAP)

توجه:

همه‌ی فشارها بر اساس فشار مطلق اعلام شده‌اند که لازم به ذکر است:

0 mbar- به معنی وکیوم مطلق است.

- فشار جو حدوداً 1000 mbar بر سطح دریا می‌باشد. به عنوان مثال: اگر فشار $p_1 = 1800$ mbar باشد به معنی آن است که فشار p_1 نسبت به فشار جو 800 mbar بیشتر است. اگر فشار $p_1 = 700$ mbar باشد به معنی آن است که فشار p_1 نسبت به فشار جو 300 mbar کمتر است.

۳. عیب یابی قطعات

۳.۱. اثرکتور

عملیات بررسی	روش بررسی	ابزار	مقدار	شكل سیگنال
سوکت انژکتور را جدا کنید.	مقاومت بین دو پایه‌ی انژکتور را اندازه‌گیری نمایید	مولتی‌متر	2Ω

بررسی مقاومت سیم پیچ

عملیات بررسی	روش بررسی	ابزار	مقدار	شكل سیگنال
سوئیچ موتور در حالت باز (on) خودرو در حالت گاز	سیگنال ارسالی به پایه‌ی انژکتور را بررسی نمایید.	اسیلوسکوپ	سیم سبز ۱۱ تا ۱۴ ولت سیم سفید با خط سبز: سیم سیگنال مقدار آن همانند

بررسی سیگنال

بررسی عملکرد

وارد قسمت تست عملگرها (Actuators Test) در نرم افزار Sequent شوید. در این قسمت شما می‌توانید عملکرد انژکتورها را به خوبی تست نمایید. به عنوان مثال می‌توانید عملکرد انژکتور شماره‌ی یک را بررسی نمایید. چنانچه بعد از اعمال تست مشکلی در عملکرد موتور ظاهر نشد به معنی وجود مشکلی در عملکرد انژکتور شماره‌ی یک و یا مدار کنترل انژکتور شماره‌ی یک می‌باشد که نهایتاً منجر به تعویض انژکتور یا سیم کشی یا ECU گاز خواهد شد.

۳.۲. زمان پاشش انژکتور گاز یا بنزین

برای عملکرد مناسب سیستم ضروریست که توازن مناسبی بین پاشش انژکتورهای بنزین و گاز وجود داشته باشد. بنابراین سیگنال انژکتور شماره‌ی یک بنزین به عنوان راهنمای زمان پاشش انژکتور شماره‌ی یک گاز خواهد بود. چنانچه این همزمانی درست نباشد در وضعیت تعویض و تمام شرایط کارکرد، خودرو دچار مشکل خواهد شد.

فرآیندهای اصلاحی جهت عیب یابی در سیم کشی انژکتورها: در نرم افزار عیب یاب وارد قسمت Diagnostic و بعد آیتم (actuators test) شده و مراحل زیر را انجام دهید:

۱. همه خانه‌های نشان داده شده برای انژکتورها را از حالت انتخاب خارج نمایید. حال خواهید دید که موتور در حالت بنزین کار می‌کند.

۲. خانه‌ی انژکتور شماره‌ی یک را منتخب نمایید.

۳. اگر انژکتور شماره‌ی یک گاز به درستی عمل نماید موتور بدون مشکل کار خواهد کرد. همین مراحل را برای انژکتورهای دیگر نیز انجام دهید. چنانچه هر کدام از انژکتورها دچار مشکل بودند مرحله‌ی چهارم را انجام دهید.

۴. باید انژکتور مربوطه تعویض شود برای اطمینان از سلامت سیم کشی کانکتور انژکتور مربوطه را جدا کرده، به انژکتورهای دیگر وصل کنید. در صورت سالم بودن سیم کشی انژکتور مورد نظر کار خواهد کرد و موتور بدون هیچ مشکلی به کار خود ادامه خواهد داد.

۵. مراحل ۱ تا ۴ را برای دیگر انژکتورها انجام دهید تا محل درست کانکتور هر انژکتور را پیدا کنید.

۳. سلنوئید گاز جلو و عقب

عملیات بررسی	روش بررسی	ابزار	مقدار	شكل سیگنال
کانکتور سلنوئید را جدا کنید.	مقاومت بین دو پایه‌ی سلنوئید را جدا کنید. اندازه گیری نمایید.	مولتی متر	جلو (قرمز): 9.5 تا 10 اهم عقب: 11.8 تا 12.2	-----

بررسی مقاومت سیم پیچ

عملیات بررسی	روش بررسی	ابزار	مقدار	شكل سیگنال
سوئیچ موتور در حالت باز خودرو در حالت گاز سلنوئید را بررسی کنید.	سیگنال دریافتی از کانکتور اسیلوسکوپ	اسیلوسکوپ	سیم سبز: 11 تا 14 ولت. سیم سبز با خط مشکی: اتصال بدنی از طریقه ECU	-----

بررسی سیگنال

بررسی عملکرد

برای بررسی عملکرد سلنوئید جلو و عقب می‌توان به دو روش عمل کرد.

روش اول

بعد از جدا کردن لوله‌ی ورودی سلنوئید جلو با استفاده از بخش نرم افزار Siquent Back SV سلنوئید عقب را فعال کنید. حال با فعال شدن سلنوئید عقب شما صدای کلیک که ناشی از عملکرد آن می‌باشد را خواهید شنید و همچنین صدای خارج شدن گاز از لوله‌ی جدا شده را نیز خواهید فهمید چنانچه موارد ذکر شده اتفاق نیفتد لازم است که کویل سلنوئید، سیم کشی و یا ECU را بررسی و تعویض نمایید.

اخطار: بعد از انجام مراحل تست لوله‌ی خروجی را دوباره جای خود بیندید و عملیات نشت یابی را با استفاده از اسپری Effe91 انجام دهید.

بعد از جدا کردن لوله‌ی خروجی سلونوئید جلو با استفاده از بخش actuators test نرم افزار Siquent می‌توانید سلونوئید جلو را فعال کنید. با این کار باعث باز شدن سلونوئید خواهد شد. حال با فعال شدن آن سلونوئید صدای کلیک که ناشی از عملکرد سلونوئید جلومی باشد را خواهد شنید و همچنین گاز از لوله‌ی جدا شده خارج خواهد شد. چنانچه موارد ذکر شده اتفاق نیفتاد لازم است که کویل سلونوئید، سیم کشی و یا ECU را بررسی و تعویض نمایید.

اخطار: حتماً بعد از انجام مراحل تست لوله‌ی خروجی را دوباره جای خود بیندید و عملیات نشت یابی را با استفاده از اسپری Effe91 انجام دهید.

روش دوم: شیر سر مخزن گاز را بسته و بعد حالت خودرو را از بتزین به گاز تبدیل نمایید. در این وضعیت گاز داخل لوله‌ها مصرف خواهد شد. خودرو را خاموش کنید و سوئیچ را باز نگه دارید. چنانچه از طریق نرم افزار عیب یاب مقدار فشاری را که سنسور فشار گاز p_1 نشان می‌دهد نگاه کنید فشاری حدود 1000 Mbar اعلام خواهد کرد که عملاً فشار را اندازه گیری شده برابر با فشار اتمسفر یک هوا خواهد بود و این بدان معناست که گاز داخل لوله‌ها وجود ندارد.

حالا شما می‌توانید شیر مخزن گاز را باز کنید.

از طریق تست شبیه سازی actuators test ابتدا سلونوئید عقب و بعد سلونوئید جلو را روشن کنید. خواهد دید که فشار اعلام شده توسط سنسور فشار گاز p_1 افزایش پیدا خواهد کرد. چنانچه چنین اتفاقی نیفتاد لازم است که سلونوئید عقب یا جلو، سیم کشی و یا ECU را بررسی و تعویض نمایید.

۳.۴. سنسور فشار

عملیات بررسی	روش بررسی	ابزار	مقدار	شكل سیگنال
کانکتور سنسور را وصل کنید. خودرو را در حالت گاز قرار دهید.	سیگنال مربوطه به پایه ی سنسور را بررسی نمایید.	اسیلوسکوپ	سیم قرمز: ۵ ولت سیم سیاه: اتصال بدنه سیم سبز: ۲ تا ۲.۵ ولت سیم سفید: ۰.۶ تا ۲.۵ ولت	-----

بررسی سیگنال

بررسی عملکرد

سنسور PTS وظیفه‌ی اندازه‌گیری فشار و دمای گاز داخل ریل اثکتورهای گاز را دارد. عملکرد صحیح این سنسور را می‌توانید از طریق نرم افزار سیکونت بررسی نمایید.

P1 Pressure: در قسمت مربوط به نمایش اطلاعات و عیب یابی مقداری را که سنسور فشار گاز P1 نشان می‌دهد مشخص شده است. مقدار فشار گاز در داخل ریل در دور آرام در حالت CNG حدود MAP 1800 تا 2000 می‌باشد که عملاً این مقدار برابر است با مقدار نشان داده شده توسط سنسور Mbar (300-450mbar) به اضافه‌ی مقدار اصلی کاهش فشار p-Delta (1450-1550mbar) می‌باشد. شما می‌توانید بررسی بیشتر روی سنسور PTS را از طریق خواندن مقدار فشار، زمانی که ریل خالی است انجام دهید. برای انجام این کار شیر مخزن را بسته و وضعیت خودرو را از حالت بتزین به حالت گاز تبدیل نمایید. در این حالت گاز داخل ریل مصرف خواهد شد.

خودرو را خاموش کرده و ECU گاز را روشن نگه دارید.

حال با خواندن مقدار نشان داده شده برای سنسور فشار گاز توسط نرم افزار سیکونت خواهید دید که فشار مورد نظر حدوداً برابر با فشار اتمسفر یک جو یعنی 1000 Mbar خواهد بود. چنانچه این اتفاق نیفتاد لازم است که سنسور، سیم کشی و یا رابررسی و تعویض نمایید.

۳.۵. سنسور میزان گاز مخزن


عملیات بررسی	روش بررسی	ابزار	مقدار	شکل سیگنال
کانکتور سنسور را جدا نمایید	مقاومت بین دو پایه از سوکت سیمی که از مخزن آمده را اندازه گیری نمایید	مولتی متر	زمانی که مخزن پر است: صفر اهم زمانی که گاز موجود مخزن %80 می باشد: 90 اهم	

عملیات بررسی	روش بررسی	ابزار	مقدار	شکل سیگنال
کانکتور سنسور را وصل نموده و خودرو در حالت گاز روشن باشد.	سیگنال سیمی که از مخزن می آید را بررسی نمایید.	اسیلوسکوپ	زمانی که مخزن پر است: 45mv زمانی که گاز موجود مخزن %80 می باشد 990mv	

بررسی سیگنال

بررسی عملکرد

وارد قسمت تنظیم و کالیبراسیون سطح گاز مخزن در نرم افزار سیکونت شوید و با توجه به سطحی که از طریق LED ۴ ملاحظه می نمایید، را تنظیم کنید.



۳.۶. رله‌ی عملگرها

زمانیکه حالت گاز فعال می شود، رله‌ی عملگرها ولتاژ باطری را از طریق سیم سبز به همه‌ی عملگرهای سیستم گاز منتقل می نماید. سیم سفید با خط سبز مربوط به سیگنال اتصال بدنه می باشد که مستقیماً از طریق ECU گاز در زمان تبدیل حالت سوخت به گاز ارسال می شود.

بررسی سیگنال ها در حالت بنزین

عملیات بررسی	روش بررسی	ابزار	مقدار	شكل سیگنال
خودرو در حالت بنزین	سیگنال های ارسالی به رله را بررسی نمایید.	اسیلوسکوپ	سیم قرمز(30-86) : 11 تا 14 ولت سیم سبز: بدون سیگنال سیم سفید/سبز: 12 ولت	-----

عملیات بررسی	روش بررسی	ابزار	مقدار	شكل سیگنال
خودرو در حالت گاز	سیگنال های ارسالی به رله را بررسی نمایید.	اسیلوسکوپ	سیم قرمز(30-86) : 11 تا 14 ولت سیم سبز: 11 تا 14 ولت سیم سفید/سبز: اتصال بدنه از ECU	-----

بررسی عملکرد

وارد قسمت actuators test از نرم افزار Siquent شوید. در این قسمت می توانید عملکرد رله های عملکر را به خوبی بررسی نمایید. با فعال کردن تست عملکرها می توانید به صورت موقت باعث فعال شدن رله ی عملکرها شده و عملکرد آن را به خوبی بررسی نمایید. چنانچه بعد از اعمال شیوه سازی هیچ اتفاقی نیفتاد احتمالاً مشکلی در مدار کنترل رله ی عملکرها وجود داشته باشد و لازم است که رله ی عملکرها یا سیم کشی و یا ECU را بررسی و یا تعویض نمایید.

۴. مشکلات و راه حل ها

راه حل ها	عيوب
<ul style="list-style-type: none"> کلید تعویض روی حالت بنزین میباشد. (چراغ LED قرمز رنگ روشن است). شرایط تعویض محیا نیست دماهی آب سپری شدن زمان معین از لحظه‌ی استارت بررسی فشارها بررسی عملکرد سلوونوئید گاز 	۱. حالت تعویض انجام نمی شود.
<ul style="list-style-type: none"> فیوز 15A بررسی شود اتصالات رله‌ی عملکردها بررسی شود رله تعویض شود عملکرد انژکتورهای گاز بررسی شود عملکرد ECU گاز بررسی شود 	۲. در لحظه‌ی تبدیل از بنزین به گاز موتور افت می‌کند (یا خاموش می‌شود).
<ul style="list-style-type: none"> قطعی در مدار انژکتورها بررسی شود ECU گاز بررسی شود 	۳. خودرو در حالت بنزین روشن نمی‌شود و یا بد کار می‌کند.
<ul style="list-style-type: none"> ارتباط سیم کشی کلید تعویض بررسی شود فیوز 5A تعویض شود کلید تعویض، بررسی شود در صورت نیاز تعویض شود عملکرد ECU گاز بررسی شود 	۴. کلید تعویض روشن نمی‌شود.
<ul style="list-style-type: none"> سیم کشی مربوط به کلید تعویض بررسی شود و یا نشانگرهای LED تعویض گردد دراین گونه موقع علت می‌تواند از ECU باشد. بنابراین ارتباط بین ECU و یا یک کامپیوتر PC از طریق ایترفیس را بررسی کنید و در صورت نیاز ECU را تعویض نمایید 	۵. LED های نشانگر میزان گاز داخل مخزن کار نمی‌کند.
<ul style="list-style-type: none"> یک یا چند انژکتور به درستی کار نمی‌کند عملکرد آنها را از طریق تست عملکردها بررسی نمایید سیم کشی کنترل انژکتورهای گاز را بررسی کنید. فشارها و سیگنال‌های ورودی ECU گاز را از طریق نرم افزار سیکونت بررسی نمایید 	۶. خودرو در دور آرام بد کار می‌کند.

<ul style="list-style-type: none"> • برد کنترل خودرو را در حالت On قرار دهید. • فیوزهای 5A و 15A را بررسی نمایید. • کابل رابط را تعویض کنید. • ECU گاز را تعویض کنید. • قسمت مربوط به اتصال قطعات مختلف از کامپیوتر را بررسی نمایید 	<p>۷. کامپیوتر وصل نمی شود</p>
<ul style="list-style-type: none"> • LED ها کار نمی کنند. • عملکرد ECU بررسی شود. • سیم کشی مربوط به سطح گاز بررسی شود 	<p>۸. کلید تعویض میزان گاز موجود در مخزن را نشان نمی دهد</p>
<ul style="list-style-type: none"> • بررسی فرآیند نشت یابی توسط Eff91 	<p>۹. بوی گاز استشمام می شود</p>
<ul style="list-style-type: none"> • بررسی کنید گاز به داخل منیفولد نشت نکرده باشد. • قبل از روشن کردن موتور فشار P1 را بررسی کنید. • چنانچه فشار جو یا یک اتمسفر 1000 mbar را نشان داد نتیجه وجود نشستی در سیستم می باشد. • عملکرد مناسب انژکتورهای گاز بررسی شود. • رگلاتور گاز بررسی شود. محفظه‌ی نشت گاز که باعث برگشت آن به منیفولد می شود بررسی شود 	<p>۱۰. استارت خوردن خودرو در حالت بتزین مناسب نیست</p>
<ul style="list-style-type: none"> • با استفاده از نرم افزار مقادیر p_{Delta}-p و فشار 1 p₁ را با هم مقایسه کنید. • از وجود گاز داخل مخزن مطمئن شوید. • تنگ شدن یا مسدود شدن مسیر لوله‌های گاز را بررسی کنید. • گرفتگی فیلتر گاز را بررسی کنید. 	<p>۱۱. خودرو زمانی که در حال سوئیچ کردن به حالت گاز است دوباره به حالت بتزین بر می گردد.(در این حالت بیزرهعال می شود).</p>

<ul style="list-style-type: none"> • وضعیت فیوز را بررسی کنید. سیم قرمز متصل به فیوز 5A دارای قطر سیم 1.5 mm می باشد. سیم قرzman متصل به فیوز 15A دارای قطر سیم 2.5mm می باشد. • مدار فیوز را از نظر اتصال کوتاه بررسی کنید. 	<p>۱۲. فیوز 5A می سوزد</p>
<ul style="list-style-type: none"> • سیگنال دور موتور را بررسی نمایید. • سیگنال مربوط به دمای گاز را بررسی نمایید. • سیم خاکستری مربوط به دور موتور را بررسی نمایید. • از عملکرد سنسور دما مطمئن شوید. • سنسور دمای گاز را تعویض نمایید. • ECU گاز را تعویض نمایید. • از وجود گاز در سیستم مطمئن شوید. 	<p>۱۳. خودرو به حالت بتزین سوئیچ می کند(در این حالت بیزر فعال نمی شود)</p>

۵. کدهای خطای عیب یابی از طریق نرم افزار SEQUENT

- ۱۸ کد خطای P1105 مربوط به سنسور فشار مطلق منیفولد (MAP)
- ۱۹ کد خطای P1115 مربوط به سنسور دمای آب (TH20)
- ۲۰ کد خطای P1120 مربوط به سنسور وضعیت دریچه گاز (TPS)
- ۲۱ کد خطای P1130 یا P1150 مربوط به سنسور اکسیژن ۱ (PRECAT 1) و سنسور اکسیژن ۲ (PRECAT 2)
- ۲۲ کد خطای P1131 یا P1151 مربوط به اتصال بدنه سنسور اکسیژن ۱ (PRECAT 1) و یا سنسور اکسیژن ۲ (PRECAT 2)
- ۲۳ کد خطای P1180 مربوط به سنسور دمای گاز (TGAS)
- ۲۴ کد خطای P1190 (P1191) مربوط به سنسور فشار (P1)
- ۲۵ کد خطای P1201 مربوط به اثر کتورهای گاز ۱ تا ۸
- ۲۶ کد خطای P1230 مربوط به کنترل رله عملگرهای گاز
- ۲۷ کدهای خطای P1231، P1232، P1233 و P1234 مربوط به سلنوئیدهای گاز (۱ تا ۴)
- ۲۸ کد خطای P1335 مربوط به سیگنال دور موتور یا سنسور سرمیل سوپاپ
- ۲۹ کد خطای P1420 مربوط به سنسور اکسیژن (POSTCAT)
- ۳۰ کد خطای P1460 سنسور میزان گاز مخزن
- ۳۱ کد خطای P1560 مربوط به نامناسب بودن ولتاژ باطری
- ۳۲ کد خطای P1608 خطای در مدار تغذیه سنسورها
- ۳۳ کد خطای P1650 مربوط به کلید تعویض حالت بنزین و گاز

۱. کد خطای P1105 مربوط به سنسور فشار مطلق منیفولد (MAP)

عیب یابی از طریق مراحل زیر امکان پذیر است:

مقدار سیگنال از حداقل مقدار مورد نظر کمتر است	مقدار سیگنال مناسب وجود ندارد	مقدار سیگنال از حداقل مقدار مورد نظر بیشتر است
<p>علت احتمالی</p> <p>۱. تنظیمات مربوط به سنسور MAP درست نیست.</p> <p>۲. سنسور MAP برخلاف تنظیمات انجام شده توسط نرم افزار نصب شده است.</p> <p>۳. سنسور MAP خراب است.</p> <p>۴. ECU خراب است.</p> <p>۵. خرابی مربوط به خرابی قطعه‌ی دیگر می‌باشد. (به مراحل تعمیراتی مراجعه کنید)</p> <p>مراحل تعمیر</p> <p>۱. تنظیمات سنسور MAP را بررسی کنید.</p> <p>۲. چنانچه برای سنسور فشار P1 نیز کد خطای نامعمولی ثبت شده باشد مراحلی که در قسمت مربوط به کد خطای P1190 پیشنهاد شده ادامه دهید.</p> <p>۳. چنانچه کد خطای مربوط به TP نیز داشته باشد مراحل بررسی کد خطای P1120 را انجام دهید.</p> <p>۴. چنانچه مشکل در مدار تغذیه‌ی سیستم باشد مراحل بررسی کد خطای P1608 را ادامه دهید.</p> <p>۵. سنسور MAP را تعویض نماید.</p> <p>۶. ECU گاز را تعویض نماید.</p> <p>بررسی عملکرد</p> <p>۱. کد خطای راپاک کنید.</p> <p>۲. موتور را روشن کرده و حالت گاز سیستم را فعال نموده و از قابل قبول بودن مقادیر مربوط به سنسور MAP مطمئن شوید.</p> <p>۳. حافظه کدهای خطا را دوباره بررسی نماید.</p> <p>بررسی عملکرد</p> <p>۱. کد خطای راپاک کنید.</p> <p>۲. موتور را روشن کرده و حالت گاز را فعال نموده و از قابل قبول بودن مقادیر مربوط به سنسور MAP مطمئن شوید.</p> <p>۳. حافظه کدهای خطا را دوباره بررسی نماید.</p>	<p>علت احتمالی</p> <p>۱. سیم مربوط به سیگنال سنسور MAP به مثبت باطری اتصال کوتاه شده است.</p> <p>۲. سنسور MAP خراب شده است.</p> <p>۳. سنسور MAP خراب است.</p> <p>۴. ECU خراب است.</p> <p>مراحل تعمیر</p> <p>۱. کانکتور سنسور MAP را بررسی نمایید.</p> <p>۲. مطمئن شوید سیم مربوط به سیگنال سنسور MAP به مثبت باطری اتصال کوتاه شده باشد.</p> <p>۳. سنسور MAP را تعویض نمایید.</p> <p>۴. ECU گاز را تعویض نمایید.</p> <p>بررسی عملکرد</p> <p>۱. کد خطای راپاک کنید.</p> <p>۲. موتور را روشن کرده و حالت گاز را فعال نموده و از قابل قبول بودن مقادیر مربوط به سنسور MAP مطمئن شوید.</p> <p>۳. حافظه کدهای خطا را دوباره بررسی نماید.</p>	<p>علت احتمالی</p> <p>۱. سیم مربوط به سیگنال سنسور MAP به بدنه اتصال کوتاه شده است.</p> <p>۲. سیم مربوط به سیگنال سنسور MAP قطع شده است.</p> <p>۳. سنسور MAP خراب است.</p> <p>۴. ECU خراب است.</p> <p>مراحل تعمیر</p> <p>۱. کانکتور سنسور MAP را بررسی نمایید.</p> <p>۲. مطمئن شوید سیم مربوط به سیگنال سنسور MAP به بدنه اتصال کوتاه نشده باشد.</p> <p>۳. ارتباط سیم مربوط به سیگنال سنسور MAP را از کانکتور MAP تا کانکتور ECU گازرا بررسی نمایید.</p> <p>۴. سنسور MAP را تعویض نمایید.</p> <p>۵. ECU گاز را تعویض نمایید.</p> <p>بررسی عملکرد</p> <p>۱. کد خطای راپاک کنید.</p> <p>۲. موتور را روشن کرده و حالت گاز را فعال نموده و از قابل قبول بودن مقادیر مربوط به سنسور MAP مطمئن شوید.</p> <p>۳. حافظه کدهای خطا را دوباره بررسی نماید.</p>

۲. کد خطای P1115 مربوط به سنسور دمای آب (TH20)

عیب یابی از طریق مراحل زیر امکان پذیر است:

مقدار سیگنال از حداقل مقدار مورد نظر کمتر است	مقدار سیگنال مناسب وجود ندارد	مقدار سیگنال از حد اکثر مقدار مورد نظر بیشتر است
علت احتمالی <ul style="list-style-type: none"> ۱. تنظیمات مربوط به سنسور ۲۰ TH درست نیست. ۲. ECU گاز خراب است. ۳. سنسور دمای آب خراب است. ۴. خرابی مربوط به خرابی قطعه‌ی دیگر می‌باشد (به مراحل تعمیراتی مراجعه کنید). مراحل تعمیر <ul style="list-style-type: none"> ۱. وجود اتصال کوتاه بین سیم سیگنال TH20 و منفی باطری را بررسی کنید. ۲. ECU گاز را تعویض نمایید. 	علت احتمالی <ul style="list-style-type: none"> ۱. سیم سیگنال سنسور ۲۰ TH به بدن اتصال کوتاه شده است. ۲. ECU گاز خراب است. ۳. سنسور دمای آب خراب است. مراحل تعمیر <ul style="list-style-type: none"> ۱. وجود اتصال کوتاه بین سیم سیگنال TH20 و منفی باطری را بررسی کنید. ۲. ECU گاز را تعویض نمایید. 	علت احتمالی <ul style="list-style-type: none"> ۱. سیم مربوط به سیگنال سنسور ۲۰ TH (سنسور دمای آب) قطع می‌باشد. ۲. ECU گاز خراب است. ۳. سنسور دمای آب خراب است. ۴. سیم مربوط به سیگنال ۲۰ TH (سنسور دمای آب) به ولتاژ مثبت وصل شده است. مراحل تعمیر <ul style="list-style-type: none"> ۱. اتصالات سیم کشی مربوط به سنسور دمای آب TH20 را بررسی نمایید. ۲. وجود اتصال کوتاه بین سیم سیگنال TH20 و منفی باطری را بررسی کنید. ۳. ارتباط سیم سیگنال ۲۰ TH از کانکتور سنسور تا کانکتور ECU گاز را بررسی کنید. ۴. ECU گاز را تعویض نمایید.
بررسی عملکرد <ul style="list-style-type: none"> ۱. کد خطا راپاک کنید. ۲. موتور را روشن کرده و حالت گاز سیستم را فعال نموده و از قابل قبول بودن مقادیر مربوط به سنسور TH20 مطمئن شوید. ۳. حافظه کدهای خطا را دوباره بررسی نمایید. ۴. همین فرآیند را بعد از چند دقیقه در شرایط دور آرام یا بعد از رانندگی حداقل با سرعت ۵ کیلومتر در ساعت تکرار کنید. 	بررسی عملکرد <ul style="list-style-type: none"> ۱. کد خطا راپاک کنید. ۲. موتور را روشن کرده و حالت گاز سیستم را فعال نموده و از قابل قبول بودن مقادیر مربوط به سنسور TH20 مطمئن شوید. ۳. حافظه کدهای خطا را دوباره بررسی نمایید. ۴. همین فرآیند را بعد از چند دقیقه در شرایط دور آرام یا بعد از رانندگی حداقل با سرعت ۵ کیلومتر در ساعت تکرار کنید. 	بررسی عملکرد <ul style="list-style-type: none"> ۱. کد خطا راپاک کنید. ۲. موتور را روشن کرده و حالت گاز سیستم را فعال نموده و از قابل قبول بودن مقادیر مربوط به سنسور ۲۰ TH مطمئن شوید. ۳. حافظه کدهای خطا را دوباره بررسی نمایید. ۴. همین فرآیند را بعد از چند دقیقه در شرایط دور آرام یا بعد از رانندگی حداقل با سرعت ۵ کیلومتر در ساعت تکرار کنید.

۳. کد خطای P1120 مربوط به سنسور وضعیت دریچه‌ی گاز (TPS)

عیب یابی از طریق مراحل زیر امکان پذیر است:

مقدار سیگنال از حداقل مقدار مورد نظر کمتر است	مقدار سیگنال مناسب وجود ندارد
علت احتمالی <ul style="list-style-type: none"> ۱. تنظیمات مربوط به سنسور TPS درست نیست. ۲. خرابی مربوط به خرابی قطعه‌ی دیگر می‌باشد (به مراحل تعمیراتی مراجعه کنید). ۳. ECU گاز خراب است. 	علت احتمالی <ul style="list-style-type: none"> ۱. سیم سیگنال سنسور TPS به مثبت باطری اتصال کوتاه شده است. ۲. ECU گاز خراب است. ۳. سنسور TPS خراب است.
مراحل تعمیر <ul style="list-style-type: none"> ۱. وجود اتصال کوتاه بین سیگنال سنسور TPS و مثبت باطری را بررسی کنید. ۲. ECU گاز را تعویض نمایید. 	مراحل تعمیر <ul style="list-style-type: none"> ۱. ارتباط مناسب سیم سیگنال سنسور TPS را بررسی کنید. ۲. وجود اتصال کوتاه بین سیگنال سنسور TPS و منفی باطری را بررسی کنید. ۳. ارتباط سیم سیگنال سنسور از کانکتور سنسور تا کانکتور ECU گاز را بررسی کنید. ۴. ECU گاز را تعویض نمایید.
بررسی عملکرد <ul style="list-style-type: none"> ۱. کد خطا راپاک کنید. ۲. موتور را روشن کرده و حالت گاز سیستم را فعال نموده و از قابل قبول بودن مقادیر مربوط به سنسور TPS مطمئن شوید. ۳. حافظه کدهای خطا را دوباره بررسی نمایید. 	بررسی عملکرد <ul style="list-style-type: none"> ۱. کد خطا راپاک کنید. ۲. موتور را روشن کرده و حالت گاز سیستم را فعال نموده و از قابل قبول بودن مقادیر مربوط به سنسور TPS مطمئن شوید. ۳. حافظه کدهای خطا را دوباره بررسی نمایید.

۴. کد خطای P1130 یا P1150 مربوط به سنسور اکسیژن ۱ (PRECAT 1) و سنسور اکسیژن ۲ (PRECAT 2)

عیب یابی از طریق مراحل زیر امکان پذیر است:

سیگنال مناسب وجود ندارد	مقدار سیگنال از حد اکثر مقدار مورد نظر بیشتر است
علت احتمالی <ul style="list-style-type: none"> ۱. سیم مربوط به سیگنال سنسور اکسیژن ۱ یا ۲ قطع می باشد. ۲. تنظیمات مربوط به سنسور اکسیژن اشتباه می باشد. ۳. ECU گاز خراب است. ۴. سنسور اکسیژن ۱ یا ۲ خراب است. 	علت احتمالی <ul style="list-style-type: none"> ۱. سیم سیگنال سنسور اکسیژن ۱ یا ۲ به مثبت باطری اتصال کوتاه شده است. ۲. ECU گاز خراب است. ۳. سنسور اکسیژن ۱ یا ۲ خراب است.
مراحل تعمیر <ul style="list-style-type: none"> ۱. مناسب بودن سیگنال سنسور اکسیژن ۱ یا ۲ را بررسی کنید. ۲. ارتباط سیگنال سنسور اکسیژن ۱ یا ۲ را از کانکتور سنسور تا کانکتور ECU گاز را بررسی نمایید. ۳. وجود اتصال کوتاه بین سیم سیگنال سنسور اکسیژن ۱ یا ۲ و منفی باطری را بررسی کنید. ۴. تنظیمات مربوط به سنسور را بررسی کنید. ۵. ECU گاز را تعویض نمایید. ۶. سنسور اکسیژن ۱ یا ۲ را تعویض کنید. 	مراحل تعمیر <ul style="list-style-type: none"> ۱. مناسب بودن سیگنال سنسور اکسیژن ۱ یا ۲ را بررسی کنید. ۲. وجود اتصال کوتاه بین سیم سیگنال سنسور اکسیژن ۱ یا ۲ و مثبت باطری را بررسی کنید. ۳. ECU گاز را تعویض نمایید. ۴. سنسور اکسیژن ۱ یا ۲ را تعویض کنید.
بررسی عملکرد <ul style="list-style-type: none"> ۱. کد خطای راپاک کنید. ۲. موتور را روشن کرده و حالت گاز را فعال نمایید. ۳. از قابل قبول بودن مقادیر مربوط به سنسور TPS مطمئن شوید. ۴. با حداقل سرعت ۱۰ کیلومتر و بار متوسط در حالت گاز رانندگی نمایید. ۵. حافظه کدهای خطای دوباره بررسی نمایید. 	بررسی عملکرد <ul style="list-style-type: none"> ۱. کد خطای راپاک کنید. ۲. موتور را روشن کرده و حالت گاز را فعال نمایید. ۳. از قابل قبول بودن مقادیر مربوط به سنسور TPS مطمئن شوید. ۴. با حداقل سرعت ۱۰ کیلومتر و بار متوسط در حالت گاز رانندگی نمایید. ۵. حافظه کدهای خطای دوباره بررسی نمایید.

۵. کد خطای P1151 یا P1131 مربوط به اتصال بدنی سنسور اکسیژن ۱ (PRECAT 1) و یا سنسور اکسیژن ۲ (PRECAT 2)

عیب یابی از طریق مراحل زیر امکان پذیر است:

سیگنال مناسب وجود ندارد	عمل احتمالی	مراحل تعمیر	بررسی عملکرد
	۱. سیم مربوط به سیگنال سنسور اکسیژن ۱ یا ۲ به مثبت باطری وصل می باشد. ۲. سیم مربوط به سیگنال سنسور اکسیژن ۱ یا ۲ به مثبت باطری قطع می باشد. ۳. تنظیمات مربوط به سنسور اکسیژن اشتباه می باشد. ۴. سنسور اکسیژن ۱ یا ۲ خراب است.	۱. بررسی نماید اتصال بدنی سنسور اکسیژن ۱ یا ۲ به منفی وصل شده باشد. ۲. وجود اتصال کوتاه بین سیم اتصال بدنی سنسور اکسیژن ۱ یا ۲ و مثبت باطری را بررسی کنید. ۳. ارتباط سیم سیگنال سنسور اکسیژن ۱ یا ۲ را از کانکتور سنسور تا کانکتور ECU گاز را بررسی نمایید. ۴. تنظیمات مربوط به سنسور را بررسی کنید. ۵. سنسور اکسیژن ۱ یا ۲ را تعویض کنید.	۱. کد خطا را پاک کنید. ۲. موتور را روشن کرده و حالت گاز سیستم را فعال نمایید. ۳. از قابل قبول بودن مقادیر مربوط به سنسور اکسیژن را بررسی نمایید. ۴. با حداقل سرعت ۱۰ کیلومتر و بار متوسط در حالت گاز رانندگی نمایید. ۵. حافظه کدهای خطا را دوباره بررسی نمایید.

۶. کد خطای P1180 مربوط به سنسور دمای گاز (TGAS)

عیب یابی از طریق مراحل زیر امکان پذیر است:

مقدار سیگنال از حداقل مقدار مورد نظر کمتر است	مقدار سیگنال مناسب وجود ندارد	علت احتمالی
مراحل تعمیر	علت احتمالی	علت احتمالی
۱. تنظیمات مربوط به سنسور دمای گاز TGAS اشتباه می باشد. ۲. خرابی مربوط به خرایی قطعه‌ی دیگرمی باشد.(به مراحل تعمیراتی مراجعه کنید). ۳. سنسور(TGAS) خراب است. ۴. ECU گاز خراب است.	۱. سیم مربوط به سیگنال سنسور(TGAS) به منفی باطری اتصال کوتاه شده است. ۲. سنسور دمای گاز(TGAS) خراب است. ۳. ECU گاز خراب است. ۴. سیم سیگنال سنسور دمای گاز(TGAS) به مثبت باطری اتصال کوتاه شده است.	۱. سیم سیگنال سنسور دمای گاز قطع می باشد. ۲. سنسور دمای گاز(TGAS) خراب است. ۳. ECU گاز خراب است. ۴. سیم سیگنال سنسور دمای گاز(TGAS) به مثبت باطری اتصال کوتاه شده است.
بررسی عملکرد	مراحل تعمیر	مراحل تعمیر
۱. کد خطای راپاک کنید. ۲. موتور را روشن کرده و حالت گاز سیستم را فعال نموده و از قابل قبول بودن مقادیر مربوط به سنسور TGAS مطمئن شوید. ۳. حافظه کدهای خطای دویاره بررسی نمایید. ۴. همین فرآیند را بعد از چند دقیقه در شرایط دور آرام(حدود ۱۰ الی ۱۵ دقیقه) یا بعد از رانندگی حداقل با سرعت ۵km در ساعت تکرار کنید. ۵. همین فرآیند را بعد از چند دقیقه در شرایط دور آرام(حدود ۱۰ الی ۱۵ دقیقه) یا بعد از رانندگی حداقل با سرعت ۵km در ساعت تکرار کنید.	۱. کانکتور سنسور دمای گاز را بررسی نمایید. ۲. وجود اتصال کوتاه بین سیم سیگنال سنسور(TGAS) و منفی باطری را بررسی نمایید. ۳. ارتباط سیم سیگنال سنسور(TGAS) از کانکتور سنسور تا کانکتور ECU گاز را بررسی کنید. ۴. سنسور(TGAS) را تعویض نمایید. ۵. ECU گاز را تعویض نمایید.	۱. کانکتور سنسور دمای گاز را بررسی نمایید. ۲. وجود اتصال کوتاه بین سیم سیگنال سنسور(TGAS) و مثبت باطری را بررسی نمایید. ۳. ارتباط سیم سیگنال سنسور(TGAS) از کانکتور سنسور تا کانکتور ECU گاز را بررسی کنید. ۴. سنسور(TGAS) را تعویض نمایید. ۵. ECU گاز را تعویض نمایید.

۷. کد خطای P1190 مربوط به سنسور فشار (P1)

عیب یابی از طریق مراحل زیر امکان پذیر است:

مقدار سیگنال مناسب وجود ندارد	مقدار سیگنال از حد اکثر مقدار مورد نظر بیشتر است	مقدار سیگنال از حداقل مقدار مورد نظر کمتر است
عملت احتمالی	عملت احتمالی	عملت احتمالی
<p>۱. تنظیمات مربوط به سنسور فشار گاز اشتباه می باشد.</p> <p>۲. خرابی مربوط به خرابی قطعه‌ی دیگرمی باشد. (به مراحل تعمیراتی مراجعه کنید).</p> <p>۳. سنسور فشار گاز P1 خراب است.</p> <p>۴. ECU گاز خراب است.</p>	<p>۱. سیم سیگنال سنسور فشار گاز P1 به مثبت باطری اتصال کوتاه شده است.</p> <p>۲. سنسور فشار گاز P1 خراب است.</p> <p>۳. ECU گاز خراب است.</p>	<p>۱. سیم مربوط به سیگنال سنسور فشار گاز P1 به بدن اتصال کوتاه شده است.</p> <p>۲. سیم سیگنال سنسور فشار گاز P1 قطع می باشد.</p> <p>۳. سنسور فشار گاز P1 خراب است.</p> <p>۴. ECU گاز خراب است.</p>
<p>مراحل تعمیر</p> <p>۱. تنظیمات مربوط به سنسور فشار گاز را بررسی کنید.</p> <p>۲. درستی نصب سنسور را بررسی نمایید.</p> <p>۳. چنانچه علت قبلی نسبت به عملکرد نامناسب سنسور فشار گاز پیدا نکردید مراحل عیب یابی کد P1105 را انجام دهید.</p> <p>۴. چنانچه کد خطای مربوط به سنسور TPS را نیز داشته باشد مراحل عیب یابی کد P1120 را انجام دهید.</p> <p>۵. چنانچه شما در مدار مربوط به تغذیه‌ی سنسور (برق مثبت سنسور) دچار مشکل بودید مراحل عیب یابی مربوط به کد خطای P1608 را دنبال کنید.</p> <p>۶. سنسور فشار گاز را تعویض نمایید.</p> <p>ECU گاز را تعویض نمایید.</p>	<p>۱. وجود اتصال کوتاه بین سیم سیگنال سنسور فشار گاز P1 و مثبت باطری را بررسی نمایید.</p> <p>۲. سنسور فشار گاز P1 را تعویض نمایید.</p> <p>۳. ECU گاز را تعویض نمایید.</p>	<p>۱. کانکتور سنسور فشار گاز P1 را بررسی کنید.</p> <p>۲. وجود اتصال کوتاه بین سیم سیگنال سنسور فشار گاز P1 و منفی باطری (اتصال بدن) را بررسی نمایید.</p> <p>۳. ارتباط سیم سیگنال سنسور فشار گاز از کانکتور سنسور تا کانکتور ECU گاز را بررسی کنید.</p> <p>۴. سنسور فشار گاز P1 را تعویض نمایید.</p> <p>ECU گاز را تعویض نمایید.</p>
<p>بورسی عملکرد</p> <p>۱. کد خطا راپاک کنید.</p> <p>۲. موتور را روشن کرده و حالت گاز سیستم را فعال نموده و از قبل قبول بودن مقادیر مربوط به سنسور فشار گاز P1 مطمئن شوید.</p> <p>۳. حافظه کدهای خطا را دوباره بررسی نمایید.</p>	<p>۱. کد خطا راپاک کنید.</p> <p>۲. موتور را روشن کرده و حالت گاز سیستم را فعال نموده و از قبل قبول بودن مقادیر مربوط به سنسور فشار گاز P1 مطمئن شوید.</p> <p>۳. حافظه کدهای خطا را دوباره بررسی نمایید.</p>	<p>۱. کد خطا راپاک کنید.</p> <p>۲. موتور را روشن کرده و حالت گاز سیستم را فعال نموده و از قبل قبول بودن مقادیر مربوط به سنسور فشار گاز P1 مطمئن شوید.</p> <p>۳. حافظه کدهای خطا را دوباره بررسی نمایید.</p>

۸. کد خطای P1201، P1202، P1203، P1204، P1205، P1206، P1207، P1208 مربوط به انژکتورهای گاز ۱ تا ۸

عیب یابی از طریق مراحل زیر امکان پذیر است:

مقدار سیگنال از حد اکثر مقدار مورد نظر بیشتر است	مقدار سیگنال از حداقل مقدار مورد نظر کمتر است
عملت احتمالی <ul style="list-style-type: none"> ۱. سیم سیگنال انژکتورهای گاز به مثبت باطری اتصال کوتاه شده است. ۲. ECU گاز خراب است. ۳. انژکتورهای گاز خراب است. 	عملت احتمالی <ul style="list-style-type: none"> ۱. سیم سیگنال انژکتورهای گاز به بدنه اتصال کوتاه شده است. ۲. سیم سیگنال انژکتورهای گاز قطع می باشد. ۳. ECU گاز خراب است. ۴. انژکتورهای گاز خراب است.
مراحل تعییر <ul style="list-style-type: none"> ۱. کانکتور انژکتورهای گاز را بررسی کنید. ۲. وجود اتصال کوتاه بین سیم سیگنال انژکتورهای گاز و مثبت باطری را بررسی نمایید. ۳. مقاومت انژکتورها را بررسی نمایید.(مقدار مناسب ۱ تا ۲ اهم می باشد.) ۴. ECU گاز را تعویض نمایید. ۵. انژکتورهای گاز را تعویض نمایید. 	مراحل تعییر <ul style="list-style-type: none"> ۱. کانکتور انژکتورهای گاز را بررسی کنید. ۲. وجود اتصال کوتاه بین سیم سیگنال انژکتورهای گاز و منفی باطری (اتصال بدنه) را بررسی نمایید. ۳. ارتباط سیم سیگنال انژکتورهای گاز از کانکتور انژکتور تا کانکتور ECU گاز را بررسی کنید. ۴. مقاومت انژکتورها را بررسی نمایید.(مقدار مناسب ۱ تا ۲ اهم می باشد.) ۵. ECU گاز را تعویض نمایید. ۶. انژکتورهای گاز را تعویض نمایید.
بررسی عملکرد <ul style="list-style-type: none"> ۱. کد خطای راپاک کنید. ۲. خودرو را در حالت درجا(دور آرام) روشن نگه داشته منتظر بمانید تا شرایط دمایی تعویض از حالت بتزین به گاز صحی شود. ۳. خودرو را با شرایط بارهای مختلف و با دور موتور زیر 4000rpm برانید. ۴. حافظه کدهای خطای دوباره بررسی نمایید. 	بررسی عملکرد <ul style="list-style-type: none"> ۱. کد خطای راپاک کنید. ۲. خودرو را در حالت درجا(دور آرام) روشن نگه داشته منتظر بمانید تا شرایط دمایی تعویض از حالت بتزین به گاز صحی شود. ۳. خودرو را با شرایط بارهای مختلف و با دور موتور زیر 4000rpm برانید. ۴. حافظه کدهای خطای دوباره بررسی نمایید.

۹. کد خطای P1230 مربوط به کنترل رله‌ی عملگرها

عیب یابی از طریق مراحل زیر امکان پذیر است:

سیگنال مناسب وجود ندارد	مقدار سیگنال از حد اکثر مقدار مورد نظر بیشتر است	مقدار سیگنال از حداقل مقدار مورد نظر کمتر است
عمل احتمالی <ul style="list-style-type: none"> ۱. اتصال کوتاه به بدنه در سیم کشی رله‌ی عملگرها. ۲. سیم کشی رله‌ی عملگرها قطع می‌باشد. ۳. رله خراب است. ۴. ECU گاز خراب است. 	عمل احتمالی <ul style="list-style-type: none"> ۱. اتصال کوتاه در سیم کشی رله‌ی عملگرها و مثبت باطری. ۲. رله خراب است. ۳. ECU گاز خراب است. 	عمل احتمالی <ul style="list-style-type: none"> ۱. اتصال کوتاه به بدنه در سیم کشی رله‌ی عملگرها. ۲. سیم کشی رله‌ی عملگرها قطع می‌باشد. ۳. رله خراب است. ۴. ECU گاز خراب است.
مراحل تعمیر <ul style="list-style-type: none"> ۱. سیم کشی رله‌ی عملگرها را بررسی کنید. ۲. وجود اتصال کوتاه بین سیم کشی رله‌ی عملگرها و منفی باطری (اتصال بدنه) را بررسی نمایید. ۳. رله‌ی عملگرها را تعویض نمایید. ۴. ECU گاز را تعویض نمایید. ۵. ارتباط سیگنال رله‌ی عملگرها از کانکتور رله تا کانکتور ECU گاز را بررسی کنید. ۶. رله‌ی عملگرها را تعویض نمایید. ۷. ECU گاز را تعویض نمایید. 	مراحل تعمیر <ul style="list-style-type: none"> ۱. سیم کشی رله‌ی عملگرها را بررسی کنید. ۲. وجود اتصال کوتاه بین سیم کشی رله‌ی عملگرها و منفی باطری (اتصال بدنه) را بررسی نمایید. ۳. ارتباط سیگنال رله‌ی عملگرها از کانکتور رله تا کانکتور ECU گاز را بررسی کنید. ۴. رله‌ی عملگرها را تعویض نمایید. ۵. ECU گاز را تعویض نمایید. 	بررسی عملکرد <ul style="list-style-type: none"> ۱. کد خطای راپاک کنید. ۲. موتور را روشن کرده و حالت گاز سیستم را فعال نمایید. ۳. حافظه کدهای خطای دوباره بررسی نمایید.
بررسی عملکرد <ul style="list-style-type: none"> ۱. کد خطای راپاک کنید. ۲. موتور را روشن کرده و حالت گاز سیستم را فعال نمایید. ۳. حافظه کدهای خطای دوباره بررسی نمایید. 		

۱۰. کدهای خطای P1231، P1232، P1233 و P1234 مربوط به سنولوئیدهای گاز (۱ تا ۴)

عیب یابی از طریق مراحل زیر امکان پذیر است:

مقدار سیگنال از حداقل مقدار مورد نظر کمتر است	مقدار سیگنال از حداقل مقدار مورد نظر کمتر است
عملت احتمالی <ul style="list-style-type: none"> ۱. سیم سلنوئید گاز به مثبت باطری اتصال کوتاه شده است. ۲. سلنوئید گاز خراب است. ۳. ECU گاز خراب است. 	عملت احتمالی <ul style="list-style-type: none"> ۱. سیم سلنوئید گاز به بدنه اتصال کوتاه شده است. ۲. سینوئید گاز قطع می باشد. ۳. سلنوئید گاز خراب است. ۴. ECU گاز خراب است.
مراحل تعمیر <ul style="list-style-type: none"> ۱. سیم های سلنوئید گاز را بررسی کنید. ۲. وجود اتصال کوتاه بین سیم سلنوئید گاز و مثبت باطری را بررسی نمایید. ۳. ارتباط سیم سلنوئید گاز از کانکتور سلنوئید تا کانکتور ECU گاز را بررسی کنید. ۴. سیم کشی مربوط به سلنوئید گاز را تعویض نمایید. ۵. ECU گاز را تعویض نمایید. 	مراحل تعمیر <ul style="list-style-type: none"> ۱. سیم های سلنوئید گاز را بررسی کنید. ۲. وجود اتصال کوتاه بین سیم سلنوئید گاز و اتصال بدنه (منفی باطری) را بررسی نمایید. ۳. ارتباط سیم سلنوئید گاز از کانکتور سلنوئید تا کانکتور ECU گاز را بررسی کنید. ۴. سیم کشی مربوط به سلنوئید گاز را تعویض نمایید. ۵. سلنوئید گاز را تعویض نمایید. ۶. ECU گاز را تعویض نمایید.
بررسی عملکرد <ul style="list-style-type: none"> ۱. کد خطای راپاک کنید. ۲. موتور را روشن کرده و حالت گاز را فعال نمایید. ۳. حافظه کدهای خطای دوباره بررسی نمایید. 	بررسی عملکرد <ul style="list-style-type: none"> ۱. کد خطای راپاک کنید. ۲. موتور را روشن کرده و حالت گاز را فعال نمایید. ۳. حافظه کدهای خطای دوباره بررسی نمایید.

۱۱. کد خطای P1335 مربوط به سیگنال دورمоторیا سنسور سرمهیل سوپاپ

عیب یابی از طریق مراحل زیر امکان پذیر است:

مقدار سیگنال از حداقل مقدار مورد نظر کمتر است	مقدار سیگنال مناسب وجود ندارد	مقدار سیگنال از حداقل مقدار مورد نظر بیشتر است
مقدار سیگنال از حداقل مقدار مورد نظر کمتر است	مقدار سیگنال از حداقل مقدار مورد نظر بیشتر است	مقدار سیگنال از حداقل مقدار مورد نظر کمتر است
علت احتمالی	علت احتمالی	علت احتمالی
۱. تنظیمات مربوط به سنسور اشتباه است. ۲. سیم سیگنال سنسور سرمهیل سوپاپ یا دورمотор به مقدار تغذیه اتصال کوتاه شده است. ۳. ECU گاز خراب است.	۱. تنظیمات مربوط به سنسور اشتباه است. ۲. ECU گاز خراب است.	۱. تنظیمات مربوط به سنسور اشتباه است. ۲. ECU گاز خراب است. ۳. وجود اتصالی به مثبت یا منفی در مدار سنسور سرمهیل سوپاپ. ۴. سیم سیگنال سنسور سرمهیل سوپاپ یا دورمotor به مقدار تغذیه اتصال کوتاه شده است.
مراحل تعمیر	مراحل تعمیر	مراحل تعمیر
۱. از درست بودن وضعیت نصب سنسور سرمهیل سوپاپ مطمئن شوید. ۲. تنظیمات مربوط به سیگنال سنسور سرمهیل سوپاپ یا دورمotor را بررسی نمایید. ۳. وجود اتصال کوتاه بین سیم سیگنال سنسور سرمهیل سوپاپ یا دورمotor و مقدار تغذیه را بررسی نمایید. ۴. ECU گاز را تعویض نمایید.	۱. تنظیمات مربوطه را بررسی کرده و اتصال مناسب کانکتور سنسور سرمهیل سوپاپ را بررسی نمایید. ۲. ارتباط بین سیم یا سیم های سنسور سرمهیل سوپاپ از کانکتور سنسور تا کانکتور ECU گاز را بررسی نمایید. ۳. ECU گاز را تعویض نمایید.	۱. از درست بودن وضعیت نصب سنسور سرمهیل سوپاپ مطمئن شوید. ۲. ارتباط سیم سیگنال سنسور سرمهیل سوپاپ از کانکتور سنسور تا کانکتور ECU گاز را بررسی کنید. ۳. ECU گاز را تعویض نمایید.
بورسی عملکرد	بورسی عملکرد	بورسی عملکرد
۱. کد خطای راپاک کنید. ۲. موتور را روشن کرده و حالت گاز سیستم را فعال نموده و از قابل قبول بودن مقادیر مربوط به سنسور سرمهیل سوپاپ مطمئن شوید. ۳. حافظه کدهای خط را دوباره بررسی نمایید.	۱. کد خطای راپاک کنید. ۲. موتور را روشن کرده و حالت گاز سیستم را فعال نموده و از قابل قبول بودن مقادیر مربوط به سنسور سرمهیل سوپاپ مطمئن شوید. ۳. حافظه کدهای خط را دوباره بررسی نمایید.	۱. کد خطای راپاک کنید. ۲. موتور را روشن کرده و حالت گاز سیستم را فعال نموده و از قابل قبول بودن مقادیر مربوط به سنسور سرمهیل سوپاپ مطمئن شوید. ۳. حافظه کدهای خط را دوباره بررسی نمایید.

۱۲. کد خطای P1420 مربوط به سنسور اکسیژن (POSTCAT)

عیب یابی از طریق مراحل زیر امکان پذیر است:

مقدار سیگنال از حد اکثر مقدار مورد نظر بیشتر است	مقدار سیگنال از حداقل مقدار مورد نظر کمتر است
علت احتمالی <ul style="list-style-type: none"> ۱. سیگنال سنسور اکسیژن قطع می باشد. ۲. تنظیمات مربوط به سنسور اکسیژن اشتباه است. ۳. ECU گاز خراب است. ۴. سنسور اکسیژن خراب است. 	علت احتمالی <ul style="list-style-type: none"> ۱. سیگنال سنسور اکسیژن به مثبت باطری اتصال کوتاه شده است. ۲. ECU گاز خراب است. ۳. سنسور اکسیژن خراب است.
مراحل تعمیر <ul style="list-style-type: none"> ۱. سیگنال سنسور اکسیژن را از نظر درستی بررسی نمایید. ۲. وجود اتصال کوتاه بین سیگنال سنسور اکسیژن و مثبت باطری را بررسی نمایید. ۳. ECU گاز را تعویض نمایید. ۴. سنسور اکسیژن را تعویض نمایید. 	مراحل تعمیر <ul style="list-style-type: none"> ۱. سیگنال سنسور اکسیژن را از نظر درستی بررسی نمایید. ۲. وجود اتصال کوتاه بین سیگنال سنسور اکسیژن و مثبت باطری را بررسی نمایید. ۳. ECU گاز را تعویض نمایید. ۴. سنسور اکسیژن را تعویض نمایید.
بررسی عملکرد <ul style="list-style-type: none"> ۱. کد خطا را پاک کنید. ۲. موتور را روشن کرده و حالت گاز را فعال نمایید. ۳. از قابل قبول بودن مقادیر مربوط به سنسور اکسیژن مطمئن شوید. ۴. خودرو را در حالت گاز و در حالت بارمتوسط با سرعت حداقل ۱۰ کیلومتر در ساعت برانید. ۵. حافظه کدهای خطا را دوباره بررسی نمایید. 	بررسی عملکرد <ul style="list-style-type: none"> ۱. کد خطا را پاک کنید. ۲. موتور را روشن کرده و حالت گاز را فعال نمایید. ۳. از قابل قبول بودن مقادیر مربوط به سنسور اکسیژن مطمئن شوید. ۴. خودرو را در حالت گاز و در حالت بارمتوسط با سرعت حداقل ۱۰ کیلومتر در ساعت برانید. ۵. حافظه کدهای خطا را دوباره بررسی نمایید.

۱۳. کد خطای P1460 سنسور میزان گاز مخزن

عیب یابی از طریق مراحل زیر امکان پذیر است:

مقدار سیگنال از حداقل مقدار مورد نظر کمتر است	مقدار سیگنال از حداقل مقدار مورد نظر بیشتر است
عملت احتمالی	عملت احتمالی
۱. سیم سنسور میزان گاز مخزن به منفی باطری (اتصال بدنه) اتصال کوتاه شده است. ۲. تنظیمات مربوط به سنسور اشتباه می باشد. ۳. سنسور خراب است. ۴. خرابی مربوط به خرابی قطعه‌ی دیگرمی باشد. (به مراحل تعمیراتی مراجعه کنید.) ۵. ECU گاز خراب است.	۱. سیم سنسور میزان گاز مخزن قطع می باشد. ۲. سیم سنسور میزان گاز مخزن به مثبت باطری اتصال کوتاه شده است. ۳. تنظیمات مربوط به سنسور اشتباه می باشد. ۴. سنسور خراب است. ۵. خرابی مربوط به خرابی قطعه‌ی دیگرمی باشد. (به مراحل تعمیراتی مراجعه کنید.) ۶. ECU گاز خراب است.
مراحل تعمیر	مراحل تعمیر
۱. کانکتور سنسور را بررسی نمایید. ۲. وجود اتصال کوتاه بین سیم سیگنال سنسور میزان گاز مخزن و منفی باطری (اتصال بدنه) را بررسی نمایید. ۳. ارتباط بین سیم کشی سنسور میزان گاز مخزن تا کانکتور ECU گاز را بررسی نمایید. ۴. تنظیمات سنسور را بررسی نمایید. ۵. مطمئن شوید سنسور نصب شده مربوط به شرکت BRC می باشد. ۶. چنانچه شما در مدار مربوط به تغذیه‌ی سنسور (برق مثبت سنسور) دچار مشکل بودید مراحل عیب یابی مربوط به کد خطای (P1608) را دنبال نمایید. ۷. سنسور را تعویض نمایید. ۸. ECU گاز را تعویض نمایید.	۱. کانکتور سنسور را بررسی نمایید. ۲. وجود اتصال کوتاه بین سیم سیگنال سنسور میزان گاز مخزن و مثبت باطری را بررسی نمایید. ۳. ارتباط بین سیم کشی سنسور میزان گاز مخزن تا کانکتور ECU گاز را بررسی نمایید. ۴. تنظیمات سنسور را بررسی نمایید. ۵. مطمئن شوید سنسور نصب شده مربوط به شرکت BRC می باشد. ۶. چنانچه شما در مدار مربوط به تغذیه‌ی سنسور (برق مثبت سنسور) دچار مشکل بودید مراحل عیب یابی مربوط به کد خطای (P1608) را دنبال نمایید. ۷. سنسور را تعویض نمایید. ۸. ECU گاز را تعویض نمایید.
بررسی عملکرد	بررسی عملکرد
۱. کد خطای راپاک کنید. ۲. موتور را روشن کرده و حالت گاز سیستم را فعال نموده و از قابل قبول بودن مقادیر مربوط به سنسور سرمیل سوپاپ مطمئن شوید. ۳. حافظه کدهای خطای را دوباره بررسی نمایید.	۱. کد خطای راپاک کنید. ۲. موتور را روشن کرده و حالت گاز سیستم را فعال نموده و از قابل قبول بودن مقادیر مربوط به سنسور سرمیل سوپاپ مطمئن شوید. ۳. حافظه کدهای خطای را دوباره بررسی نمایید.

۱۴. کد خطای P1560 مربوط به نامناسب بودن ولتاژ باطری

عیب یابی از طریق مراحل زیر امکان پذیر است:

مقدار سیگنال از حداقل مقدار مورد نظر کمتر است	مقدار سیگنال از حداقل مقدار مورد نظر بیشتر است
علت احتمالی <ul style="list-style-type: none"> ۱. ولتاژ باطری از ۶ ولت کمتر است. ۲. مقدار نامناسب ولتاژ باطری. ۳. مقدار نامناسب ولتاژ منفی باطری. ۴. ECU گاز خراب است. 	علت احتمالی <ul style="list-style-type: none"> ۱. ولتاژ باطری از ۱۶ ولت بیشتر است. ۲. مقدار نامناسب ولتاژ باطری. ۳. مقدار نامناسب ولتاژ منفی باطری. ۴. ECU گاز خراب است.
مراحل تعمیر <ul style="list-style-type: none"> ۱. کابل های متصل به باطری را بررسی کنید. ۲. مقدار سیم کشی مثبت و منفی متصل به ECU گاز را بررسی نمایید. ۳. ولتاژ باطری را با ولت متر بررسی نمایید. ۴. ECU گاز را بررسی نمایید. 	مراحل تعمیر <ul style="list-style-type: none"> ۱. کابل های متصل به باطری را بررسی کنید. ۲. مقدار سیم کشی مثبت و منفی متصل به ECU گاز را بررسی نمایید. ۳. ولتاژ باطری را با ولت متر بررسی نمایید. ۴. ECU گاز را بررسی نمایید.
بررسی عملکرد <ul style="list-style-type: none"> ۱. کد خطا راپاک کنید. ۲. موتور را روشن کرده و حالت گاز سیستم را فعال نموده و از قابل قبول بودن مقادیر مطمئن شوید. ۳. حافظه کدهای خطا را دوباره بررسی نمایید. 	بررسی عملکرد <ul style="list-style-type: none"> ۱. کد خطا راپاک کنید. ۲. موتور را روشن کرده و حالت گاز سیستم را فعال نموده و از قابل قبول بودن مقادیر مطمئن شوید. ۳. حافظه کدهای خطا را دوباره بررسی نمایید.

۱۵. کد خطای P1608 خطای درمدار تغذیه ای سنسورها

عیب یابی از طریق مراحل زیر امکان پذیر است:

مقدار سیگنال از حداقل مقدار مورد نظر بیشتر است	مقدار سیگنال از حداقل مقدار مورد نظر بیشتر است
عملت احتمالی	عملت احتمالی
<p>۱. ولتاژ تغذیه ای سنسورها کمتر از $\frac{4}{6}$ ولت می باشد.</p> <p>۲. مدار تغذیه ای سنسور (سیم ولتاژ مثبت سنسور) به ولتاژ منفی باطری (اتصال بدن) اتصال کوتاه شده است.</p> <p>۳. ECU گاز خراب است. (دراین صورت کد خطای تمامی سنسورها ثبت خواهد شد).</p>	<p>۱. ولتاژ تغذیه ای سنسورها بیشتر از $\frac{6}{6}$ ولت می باشد.</p> <p>۲. مدار تغذیه ای سنسور (سیم ولتاژ مثبت سنسور) به ولتاژ مثبت باطری اتصال کوتاه شده است. (در این صورت کد خطای تمامی سنسورها ثبت خواهد شد).</p> <p>۳. ECU گاز خراب است. (دراین صورت کد خطای تمامی سنسورها ثبت خواهد شد).</p>
<p>مراحل تعمیر</p> <p>۱. مدار سیم کشی تغذیه ای سنسورها را بررسی کنید.</p> <p>۲. سیم کشی مدار تغذیه ای سنسورها را از ECU گاز تا سنسورها را بررسی نمایید.</p> <p>۳. فیوزهای ECU گاز را بررسی نمایید.</p> <p>۴. ولتاژ مربوط به مدار تغذیه ای سنسورها که توسط ECU ایجاد می شود را توسط ولت متر بررسی نمایید.</p> <p>۵. ECU گاز را بررسی نمایید.</p>	<p>مراحل تعمیر</p> <p>۱. مدار سیم کشی تغذیه ای سنسورها را بررسی کنید.</p> <p>۲. سیم کشی مدار تغذیه ای سنسورها را از ECU گاز تا سنسورها را بررسی نمایید.</p> <p>۳. فیوزهای ECU گاز را بررسی نمایید.</p> <p>۴. ولتاژ مربوط به مدار تغذیه ای سنسورها که توسط ECU ایجاد می شود را توسط ولت متر بررسی نمایید.</p> <p>۵. ECU گاز را بررسی نمایید.</p>
<p>بررسی عملکرد</p> <p>۱. کد خطای راپاک کنید.</p> <p>۲. موتور را روشن کرده و حالت گاز سیستم را فعال نموده و از قابل قبول بودن مقادیر مطمئن شوید.</p> <p>۳. حافظه کدهای خطای دوباره بررسی نمایید.</p>	<p>بررسی عملکرد</p> <p>۱. کد خطای راپاک کنید.</p> <p>۲. موتور را روشن کرده و حالت گاز سیستم را فعال نموده و از قابل قبول بودن مقادیر مطمئن شوید.</p> <p>۳. حافظه کدهای خطای دوباره بررسی نمایید.</p>

۱۶. کد خطای P1650 مربوط به کلید تعویض حالت بتزین و گاز

عیب یابی از طریق مراحل زیر امکان پذیر است:

مقدار سیگنال از حداقل مقدار مورد نظر بیشتر است	سیگنال مناسب وجود ندارد
عمل احتمالی <ul style="list-style-type: none"> ۱. سیم سیگنال کلید تعویض حالت سوخت به مقدار تغذیه‌ی اتصال کوتاه شده است. ۲. سیم سیگنال کلید تعویض حالت سوخت قطع می‌باشد. ۳. کلید تعویض حالت سوخت خراب است. ۴. ECU گاز خراب است. ۵. خرابی مربوط به خرابی قطعه‌ی دیگر می‌باشد(به مراحل تعمیراتی مراجعه نمایید). 	عمل احتمالی <ul style="list-style-type: none"> ۱. سیم سیگنال کلید تعویض حالت سوخت به اتصال بدنی یا منفی باطری اتصال کوتاه شده است. ۲. سیم سیگنال کلید تعویض حالت سوخت قطع می‌باشد. ۳. کلید تعویض حالت سوخت خراب است. ۴. ECU گاز خراب است. ۵. خرابی مربوط به خرابی قطعه‌ی دیگر می‌باشد(به مراحل تعمیراتی مراجعه نمایید).
مراحل تعمیر <ul style="list-style-type: none"> ۱. کانکتور کلید تعویض حالت سوخت را بررسی نمایید. ۲. وجود اتصال کوتاه بین سیم تعویض حالت سوخت و سیم‌های مدار تغذیه را بررسی نمایید. ۳. ارتباط سیم کلید تعویض بین کانکتور کلید تا کانکتور ECU گاز را بررسی نمایید. ۴. چنانچه شما در مدار مربوط به تغذیه‌ی سنسور(برق مثبت سنسور) دچار مشکل بودید مراحل عیب یابی مربوط به کد خطای (P1608) را دنبال نمایید. ۵. کلید حالت سوخت را تعویض نمایید. ۶. ECU گاز را تعویض نمایید. 	مراحل تعمیر <ul style="list-style-type: none"> ۱. وجود اتصال کوتاه بین سیم تعویض حالت سوخت و سیم‌های مدار تغذیه را بررسی نمایید. ۲. ارتباط سیم کلید تعویض بین کانکتور کلید تا کانکتور ECU گاز را بررسی نمایید. ۳. چنانچه شما در مدار مربوط به تغذیه‌ی سنسور(برق مثبت سنسور) دچار مشکل بودید مراحل عیب یابی مربوط به کد خطای (P1608) را دنبال نمایید. ۴. کلید حالت سوخت را تعویض نمایید. ۵. کلید را تعویض نمایید. ۶. ECU گاز را تعویض نمایید.
بررسی عملکرد <ul style="list-style-type: none"> ۱. کد خطای راپاک کنید. ۲. موتور را روشن کرده و حالت گاز را فعال نمایید. ۳. حافظه کدهای خطای دوباره بررسی نمایید. 	بررسی عملکرد <ul style="list-style-type: none"> ۱. کد خطای راپاک کنید. ۲. موتور را روشن کرده و حالت گاز را فعال نمایید. ۳. حافظه کدهای خطای دوباره بررسی نمایید.

